




TESLA MODEL Y

AUS 2020 - GEGENWÄRTIG



	Airbag		SRS Steuer gerät		Gas generator		Gurtstraffer		Gasdruck dämpfer / vorgespannte Feder
	Niedervolt-Batterie		Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / Bauteil		Kabeldurch rennung		Karosserie-Verstär kung



TESLA MODEL Y
AUS 2020 - GEGENWÄRTIG

ID No.

TESLA-202110-001

Version No.

02


Page No.

01/04

1. Identifizierung / Erkennung



WARNUNG FEHLENDE MOTORGERÄUSCHE BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. DIE LEISE BEWEGUNG ODER DIE FÄHIGKEIT DES SOFORTIGEN NEUSTARTS BESTEHT, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG ABGESCHALTET IST. GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) TRAGEN.



HINWEIS: Das Tesla-Emblem weist auf ein vollelektrisches Fahrzeug hin.

HINWEIS: Der Name des Modells erscheint nicht außen am Fahrzeug.

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


IMMOBILISIERUNG

KEILRÄDER



ZUM PARKEN DRÜCKEN


STABILISIERUNG / HEBEPUNKTE



	Geeigneter Liftbereich
	Sichere Stabilisierungspunkte für die Seitenlage
	Hochspannungsbatterie (HV).

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

ZUGANG



HAUPT-DEAKTIVIERUNGSMETHODE

- Öffnen Sie die Motorhaube
- Schneiden Sie die Ersthelferschleife doppelt durch.
- Klemmen Sie die 12-V-Batterie ab
- Die 12-V-Batterie kann eine Li-Ion-Batterie sein!



SEKUNDÄRE DEAKTIVIERUNGSMETHODE

- Schnittschleife befindet sich auf der rechten Seite Model Y



Nicht jede Hochspannungskomponente ist gekennzeichnet. Tragen Sie immer geeignete PSA. Schneiden Sie die Ersthelferschleife immer doppelt durch. Versuchen Sie nicht, die Hochspannungsbatterie (HV) zu öffnen. Die 12-V-Batterie kann eine Li-Ion-Batterie sein.



TESLA MODEL Y
AUS 2020 - GEGENWÄRTIG

ID No.

TESLA-202110-001

Version No.

02

Page No.

02/04

4. Zugang zu den Insassen



Elektrische und mechanische Freigaben können nach einer Kollision beeinträchtigt werden.



HINWEIS: Die Sitze und das Lenkrad werden elektrisch angetrieben und funktionieren nach einem Aufprall möglicherweise nicht mehr.

HINWEIS: Nach einem Aufprall können die Türen von außen möglicherweise nicht entriegelt werden. Es kann eine Befreiung erforderlich sein. Das Fahrzeug besteht aus Stahl mit Aluminiumtüren.

HINWEIS: Die Windschutzscheibe, das obere Glas und die Heckscheibe bestehen aus Verbundglas. Die Seitenfenster können entweder gehärtetes oder laminiertes Glas sein.

ÖFFNENDE TÜR VON AUSSEN MIT POWER 	ÖFFNENDE TÜR VON INNEN MIT POWER 
ÖFFNEN DER HECKDRAUSSE POWERKKLAPPE AUS 	OHNE STROM NICHT IN BETRIEB   
- HAUBE VON INNEN MIT POWER ZU ÖFFNEN - BERÜHREN SIE DIE ÖFFNEN-TASTE AUF DEM TOUCHSCREEN. 	- HAUBE VON AUSSEN OHNE STROM ZU ÖFFNEN. - VERWENDEN SIE 12-VOLT-STROM ZUM ÖFFNEN  

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	  	12V
	     	12V
	     	400V



Alle Hochspannungskabel haben eine ORANGE ISOLIERUNG.



Schneiden oder öffnen Sie niemals Hochspannungskomponenten oder -kabel.



Kühlmittel ist blau



TESLA MODEL Y
AUS 2020 - GEGENWÄRTIG

ID No.

TESLA-202110-001



Version No.

02

Page No.

03/04

6. Im Brandfall



**FAHRZEUG NICHT TAUCHEN, UM
BATTERIEFEUER ZU
LÖSCHEN/KÜHLEN**



VERWENDEN SIE GROSSE
MENGEN WASSER, UM DAS
BATTERIEGEHÄUSE ZU KÜHLEN




**MÖGLICHE
BATTERIEWIEDERZÜNDUNG!**

ÜBERWACHEN SIE DIE
TEMPERATUR DER HV-BATTERIE
FÜR MINDESTENS 24 STUNDEN

7. Im Falle des Untertauchens

Behandeln Sie ein untergetauchtes Fahrzeug wie jedes andere untergetauchte Fahrzeug. Geeignete PSA für die Wasserrettung tragen. Entfernen Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und fahren Sie mit der normalen Deaktivierung der Hochspannung fort. Fahrzeuge, die in Salzwasser getaucht sind, sollten mit einem größeren potenziellen Risiko eines HV-Batteriebrandes behandelt werden. Kippen Sie das Fahrzeug von einer Seite zur anderen, damit das Wasser ablaufen kann, und lagern Sie es flach.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung



DIE TEMPERATUR DER
HV-BATTERIE SOLLTE
VOR DEM TRANSPORT
ÜBERPRÜFT WERDEN



**MÖGLICHE BATTERIEWIEDERZÜNDUNG! NACH EINEM BRANDFALL
IM FREIEN IN EINEM SICHEREN ABSTAND (MINDESTENS 50 FT/15 M)
ZU ANDEREN FAHRZEUGEN UND GEBÄUDEN LAGERN!**

9. Wichtige Zusätzliche Informationen

First Responder und Second Responder rufen in Notfällen die Tesla Pannenhilfe an. Unter <https://www.tesla.com/roadside-assistance> finden Sie die entsprechende Hotline-Nummer.

Informationen zu Ersthelfern finden Sie unter <https://www.tesla.com/firstresponders>. Ersthelfer und Schulungsbeauftragte wenden sich bei Fragen an firstrespondersafety@tesla.com.



Knieairbags werden nur in Nordamerika, Mexiko und Südkorea verbaut.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme



TIC/IR – Wärmebildkamera / Infrarot



TESLA MODEL Y
AUS 2020 - GEGENWÄRTIG

ID No.

TESLA-202110-001

Version No.

02

Page No.

04/04